

## АКТ

перевірки стану готовності закладу освіти до 2024/25 навчального року щодо дотримання правил пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту

Кобилецько-Полянський заклад загальної середньої освіти I-III ступенів  
Великобичківської селищної ради Рахівського району Закарпатської області,  
90620, Закарпатська область, Рахівський район, смт. Кобилецька Поляна,  
вул. Павлюка, 112

“ 12 ” 08 2024

смт. Кобилецька Поляна

Комісія у складі:

- головний інспектор ВЗНС Рахівського РУ ГУ ДСНС України у Закарпатській області майор служби ІЦЗ Василь КАЛИНЮК, начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Великобичківської селищної ради Лілія ІЛЬЧУК, директор ЗЗСО Ольга ПОПОВИЧ


відповідно до Плану основних заходів цивільного захисту України на 2024 рік, затвердженого розпорядженням КМУ від 12 січня 2024 року № 29-р, Плану основних заходів цивільного захисту ДСНС на 2024 рік, затвердженого наказом ДСНС від 22.01.2024 № 79, Плану основних заходів цивільного захисту Закарпатської області на 2024 рік, затвердженого розпорядженням Голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 01.03.2024 № 225-р та за результатами перевірки виявила наступні порушення правил пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту:

- На бідівлі ЗЗСО відсутній захист будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд». (п. 1.21 розділу IV Правил пожежної безпеки в Україні);
- ✓ • Приміщення та споруди не обладнані системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту». (п. 1.2 розділу V Правил пожежної безпеки в Україні);
- У класі де навчаються діти встановлені трапи, які не відкриваються (п. 2.16 розділу III Правил пожежної безпеки в Україні);
- ✓ • Біля пожежного щита відсутній ящик для піску який повинен мати місткість 0,5, 1,0 або 3,0 м<sup>3</sup> і бути укомплектованим совковою лопатою (п. 3.26 розділу V Правил пожежної безпеки в Україні);
- З'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів не здійснюються за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів (п. 1.6 розділу IV Правил пожежної безпеки в Україні);
- Відсутня система внутрішнього протипожежного водопроводу (п. 2.2 розділу V Правил пожежної безпеки в Україні);


- У будівлях ЗЗСО дерев'яні елементи горючих покриттів (крокви, лати) не оброблені засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності (п. 2.5 розділу III Правил пожежної безпеки в Україні);
- ✓ • На вогнегасниках, які експлуатуються в ЗЗСО відсутні облікові (інвентарні) номери за прийнятою на об'єкті системою нумерації; (п. 3.18 розділу V Правил пожежної безпеки в Україні);

Пропонуємо усунути виявлені порушення в найкоротші терміни.

Головний інспектор ВЗНС Рахівського РУ  
ГУ ДСНС України у Закарпатській області

  
Василь КАЛІНЮК

Начальник відділу освіти, культури,  
молоді та спорту Великобичківської  
селищної ради

  
Лілія ІЛЬЧУК

Директор ЗЗСО

  
Ольга ПОПОВИЧ