



**АКТ**  
**прийому готовності**  
**Кобилецько-Полянського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів**  
**Великобичківської селищної ради**  
**до нового 2024/2025 навчального року**

Повна адреса - 90620, Закарпатська область, Рахівський район, смт. Кобилецька Поляна, вул. Павлука, 112

Телефон - 0979687497

Прізвище, ім'я, по батькові керівника - Попович Ольга Іванівна

Відповідно до рішення (наказу) \_\_\_\_\_ (органу управління освітою)  
 від «\_\_\_\_\_» 20\_\_ р. № \_\_\_\_\_ перевірку проводила комісія в складі:

**Л. О. Ільчук**

Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту  
 Великобичківської селищної ради

**Ф.Ф. Митрюк**

Заступник селищного голови з питань діяльності  
 виконавчого комітету

**Я.В. Клементєв**

Начальник відділу містобудування, архітектури,  
 комунального майна та капітального будівництва  
 Великобичківської селищної ради

**І.М. Княгницька**

В.о. директора КНП «Великобичківський ЦПМСД»  
 Великобичківської селищної ради

**О.М. Олашин**

Головний спеціаліст відділу освіти, культури, молоді  
 та спорту Великобичківської селищної ради

**С.А. Карабчук**

Начальник служби у справах дітей  
 Великобичківської селищної ради

**Л. П. Сератор**

Начальник відділу державного нагляду за дотриманням  
 санітарного законодавства Рахівського управління  
 Держпродспоживслужби в Закарпатській області

М.М. Коласчук

Провідний інспектор ВЗНС Рахівського РУ ГУ ДСНС  
 України в Закарпатській області, старший лейтенант  
 служби ЦЗ

**Х.Ю. Борщ**

Інспектор ЮП СП Рахівського РВП ГУНП в  
 Закарпатській обл., лейтенант поліції

М.К. Чвасюк

Відділу цивільного захисту та оборонної роботи  
 Рахівської районної державної адміністрації -  
 Рахівської районної військової адміністрації

Комісією встановлено:

1. Наявність наказу МОН України «Про закріплення державного майна на праві оперативного управління за закладом освіти \_\_\_\_\_»  
(наказ МОН № \_\_\_\_\_ від «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

2. У 2024/2025 навчальному році в закладі освіти буде навчатися 19 класів, 357 учнів, з них всі класи у І зміну (19 класів – 357 учнів).

3. Наявність плану роботи закладу освіти на новий навчальний рік - **наявний**

4. Стан та якість ремонту приміщень:

капітального – **не проводився**

поточного - **побілка, фарбування класів, коридорів, складських приміщень, вбиралень**

Хто виконував роботи з ремонту будівель – **технічні працівники школи**

5. Стан території та її площа - **задовільний, 1,2 га**

6. Кількість і стан допоміжних споруд - **1 – задовільний**

Наявність цементованих майданчиків для сміттєзбиральників, їх стан **-**

7. Огорожа навколо території закладу освіти та її стан - **наявна частково, більша частина огорожі відсутня.**

8. Стан укриттів фонду захисних споруд цивільного захисту, їх характеристика:

1) Загальна інформація про укриття фонду захисних споруд цивільного захисту закладу освіти

| Найменування укриття фонду захисних споруд цивільного захисту | Адреса розташування  | Місткість укриття, осіб | Стан забезпеченості      |   | Наявність актів оцінки стану готовності ЗСЦЗ, або акту оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття учасників освітнього процесу як найпростішого укриття, так/ні | Стан готовності (готовий, обмежено готовий, не готовий) |
|---|--|-------------------------|--------------------------|---|--|---|
|   |  |                         | Засобами зв'язку, так/ні | Підключенням до мережі Інтернет, так/ні |  |   |
| Підвальне приміщення (найпростіше укриття)                    | Кобилецько-Полянський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів, вул. Бокшая, 7 | 450                     | так                      | частково                                | так  | готовий   |

## 2) Загальна інформація про забезпечення об'єктів (будівель) закладу освіти

| Найменування об'єкту<br>(будівлі)закладу освіти | Адреса розташування  | Стан забезпеченості   |   |   |  |                          |   | Примітка |
|---|--|---|---|---|--|--------------------------|---|----------|
|   |  | Показниками руху на маршрутах<br>слідкування учасників освітнього<br>процесу до укриття, так/ні | Об'єктовими системами<br>оповіщення (гучномовці, шкільні<br>дзвінки, радіоточки тощо), так/ні | Сигнально-гучномовними<br>пристроями (сиренами), так/ні | Електронними табло та інших<br>технічних засобів для оповіщення осіб з порушенням<br>зору та слуху, так/ні | Засобами зв'язку, так/ні | Підключенням до мережі Інтернет, так/ні |          |
| <b>Навчальний корпус</b>                        | <b>Кобилецько-Полянський заклад загальної середньої освіти I-III ступенів, вул. Павлюка, 112</b> | <b>так</b>  | <b>шкільні дзвінки</b>  | <b>ні</b>   | <b>ні</b>  | <b>так</b>               | <b>частково</b>                         |          |

## 9. Забезпеченість засобами індивідуального захисту

| Категорія учасників освітнього процесу закладу освіти | Загальна кількість, осіб | Забезпечено засобами індивідуального захисту |                                  |  |                                  | Примітка |
|---|--------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|----------|
|   |                          | Фільтрувальними протигазами                  |                                  | Респіраторами (ватно-марлевими пов'язками) |                                  |          |
|   |                          | кількість                                    | відсоток від загальної кількості | кількість                                  | відсоток від загальної кількості |          |
| <b>Працівники</b>                                     | <b>40</b>                | -  | -                                | <b>40</b>                                  | <b>100 %</b>                     |          |
| <b>Здобувачі освіти</b>                               | <b>357</b>               | -  | -                                | <b>100</b>                                 | <b>28 %</b>                      |          |

## 10. Організація охорони закладу освіти:

- наявність договору з охоронною організацією (так / ні) - **ні**;
- наявність тривожної кнопки виклику Національної поліції або підрозділу охорони (наявні / не має) – **так**;
- забезпечення турнікетами закладу освіти, що опускаються у разі потреби евакуації учасників освітнього процесу (так / ні) - **ні**;
- наявність зовнішнього відеоспостереження (наявні та направлені на локацію закладу освіти / не має / наявні, але не направлені на локацію закладу освіти) - **частково**;
- наявність внутрішнього відеоспостереження (наявні / не має) – **немає**.

11. Спортивні споруди і майданчики, їх розміри та технічний стан - **майданчик – 1, яма для стрибків – 3х2 м<sup>2</sup>, гімнастичне містечко – 20х20 м<sup>2</sup>, стан задовільний, спортивна кімната - 72 м<sup>2</sup>, спортзал – 150,93 м<sup>2</sup>, стан задовільний.**

12. Наявність та стан готовності до нового навчального року кабінетів:

| Кабінети<br>(лабораторії)           | Кількість | Укомплектовано навчальним обладнанням відповідно до Переліку навчально-наочних посібників і навчального обладнання |            | Наявність перспективного плану обладнання кабінету |            | Наявність правил безпеки і пам'яток для кабінетів, їх виконання |
|-------------------------------------|-----------|--|------------|--|------------|---|
|                                     |           | повністю   | частково   | є  | немає      |   |
| Біології                            | <b>1</b>  | -  | <b>так</b> | -  | <b>так</b> | <b>так</b>  |
| Хімії                               | <b>1</b>  | -  | <b>так</b> | -  | <b>так</b> | <b>так</b>  |
| Фізики<br>Суміщені<br>(комбіновані) | <b>1</b>  | -  | <b>так</b> | -  | <b>так</b> | <b>так</b>  |

13. Готовність до занять навчальних майстерень, їх характеристика:

| Вид майстерень               | Площа, кв. м | Кількість робочих місць | Наявність обладнання та інструмента за нормою | Тип підлоги | Освітленість | Наявність актів перевірки (електрозахист, вентиляція) |
|------------------------------|--------------|-------------------------|---|-------------|--------------|---|
| 3 обробки металу та деревини | <b>35</b>    | <b>17</b>               | <b>не відповідає нормі</b>                    | дерев'яна   | лампочки     | <b>відсутні</b>                                       |
| 3 обробки харчових продуктів | -            | -                       | -   | -           | -            | -   |
| 3 обробки тканини            | <b>10</b>    | <b>15</b>               | <b>не відповідає нормі</b>                    | дерев'яна   | лампочки     | <b>відсутні</b>                                       |
| Інші                         |              |                         |   |             |              |   |

14. Наявність методичного кабінету - **наявний.**

15. Наявність кабінету відпочинку педагогічних працівників - **відсутній.**

16. Наявність технічних засобів навчання (ТЗ), їх стан і зберігання

| № з/п    | Назва ТЗ                          | Кількість | Справні   | Несправні |
|----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>1</b> | Комп'ютери та комп'ютерна техніка | <b>35</b> | <b>33</b> | <b>2</b>  |
| <b>2</b> | Магнітофони                       | <b>2</b>  | <b>1</b>  | <b>1</b>  |
| <b>3</b> | Телевізори                        | <b>3</b>  | <b>3</b>  | -         |
| <b>4</b> | Радіовузол                        | <b>1</b>  | -         | <b>1</b>  |
| <b>5</b> | Інші пристрої                     | <b>2</b>  | -         | <b>2</b>  |

17. Розміри спортивного залу, наявність та стан обладнання та інвентарю за нормами **150,93 м<sup>2</sup>, обладнання та інвентар потребує доукомплектування.**

18. Наявність та розміри актового залу та забезпечення пожежної безпеки – **123,25 м<sup>2</sup>, стан задовільний.**

19. Стан меблів (у кімнатах, кабінетах тощо) - **задовільний.**

Зазначити, яких меблів не вистачає відповідно до норм **комплекти столів і парт для середніх класів – 6; старших класів – 4, шкільні дошки – 5 штук, шафи для кабінетів – 10, учительські столи - 10.**

20. Наявність їдальні або буфету - **їдальня,**

кількість посадкових місць **120**, забезпеченість та стан меблів **60 %, задовільний,** забезпеченість технологічним обладнанням - **відповідно до вимог, частково,** санітарний стан **задовільний,** умови для миття рук - **2 рукомийники.**

Впровадження системи НАССР – **впроваджено.**

Наявність проточної води: холодної **так**, гарячої **так (бойлер).**

21. Організація питного режиму - **питні бачки, вода з під крана.**

22. Наявність медичного, стоматологічного кабінетів: - **медичний**

хто здійснює медичний контроль за станом здоров'я учнів - **медична сестра.**

23. Наявність і стан бібліотеки - **наявна, в задовільному стані.**

24. Фонд підручників - **6646**, художньої літератури - **9468**, посібників (інклюзивне навчання) - **199**, періодичних видань \_\_\_\_\_.

Забезпеченість підручниками за предметами - **1-4 кл. - 100%; 5-6 кл. – 100%; 7 кл. – 37%; 8-9 кл. 100%; 10-11 кл. – 100%.**

25. Забезпеченість освітлення в кабінетах згідно з нормами - **100%.**

26. Наявність актів перевірки опору ізоляції електромереж і заземлення - **наявний.**

27. Стан пожежної безпеки:

- наявність та відповідність документації щодо протипожежного захисту - **наявні;**

- наявність та справність (зовнішнього та внутрішнього) протипожежного водопостачання - **відсутнє;**

- наявність та справність первинних засобів пожежогасіння – **наявні, справні;**

- справність електромереж та електрообладнання, блискавкозахисту – **справні, блискавкозахист відсутній;**

- наявність та справність автоматичних систем протипожежного захисту, їх обслуговування - **немає;**

- наявність та відповідність евакуаційних шляхів та виходів – **наявні, відповідні;**

- проведення оброблення будівельних конструкцій вогнестійкими засобами - **оброблено;**

- інші питання пожежної безпеки – **пожежна сигналізація – не справна.**

28. Стан покрівлі – **більша частина даху - шифер, потребує заміни, профнастил, пиломатеріал каркасу даху прогнив і потребує заміни.**

29. Наявність і стан інженерних комунікацій:

Водопостачання - **централізоване,** газопостачання (електропостачання) - **відсутнє,**

каналізація - **централізована.**



30. Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну - відсутня.

31. Наявність підсобного господарства та його стан - відсутнє.

32. Наявність гуртожитку та його стан - відсутнє.

33. Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу (наявність протоколів про навчання і перевірку знань працівників з безпеки життєдіяльності, журнали реєстрації інструктажів з охорони праці, з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях, журнали реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, інструкції з безпеки в кабінетах (лабораторіях) тощо) - наявні.

34. Готовність закладу освіти до зими, наявність планів підготовки до зими. Характер опалювальної системи (котельня, теплоцентраль, пічне), її стан - модульна котельня, стан задовільний. Опалювальна система застаріла, потребує ремонту, здійснено заміну котла, який вийшов з ладу.

35. Забезпеченість педагогічними кадрами та техперсоналом - 85 %.

36. Наявність та реєстрація колективного договору - наявний, зареєстрований.

**Висновок комісії про готовність закладу освіти до нового навчального року:**

\_\_\_\_\_

**Комісія:**

- Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту  
Великобичківської селищної ради Л.О. Ільчук
- Заступник селищного голови  
з питань діяльності виконавчого комітету Ф.Ф. Митрюк
- Начальник відділу містобудування, архітектури,  
комунального майна та капітального будівництва  
Великобичківської селищної ради Я.В. Клементєв
- В.о. директора КНП «Великобичківський ЦПМСД»  
Великобичківської селищної ради І.М. Княгницька
- Головний спеціаліст відділу освіти, культури, молоді  
та спорту Великобичківської селищної ради О.М. Олашин
- Начальник служби у справах дітей  
Великобичківської селищної ради С.А. Карабчук
- Начальник відділу державного нагляду за дотриманням  
санітарного законодавства Рахівського районного управління  
Держпродспоживслужби в Закарпатській області Л. П. Сератор
- Провідний інспектор ВЗНС Рахівського РУ ГУ ДСНС  
України в Закарпатській області, старший лейтенант  
служби ЦЗРи М.М. Колачук
- Інспектор ЮП СІ Рахівського РВП ГУНП в  
Закарпатській обл., лейтенант поліції Х.Ю. Борщ

представник відділу цивільного захисту та  
оборонної роботи Рахівської райдержадміністрації-  
Рахівської районної військової адміністрації



Івасюк М.К.